

Notas de la versión de Prolink

9 de julio de 2026

QC-CALC Real-Time	2
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	2
SPC Office Pro	2
QC-Mobile	3
QC-Collect	3
EDL	3
QC-Alert	3
PLS.....	3
DCS	3

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

2. Problemas conocidos y soluciones alternativas

Elemento 1

Prioridad invertida de los eventos cuando la detección de tendencias está ACTIVADA (Patlite Signal Tower). (382825)

SOLUCIÓN ALTERNATIVA: Use el desencadenamiento dentro de QC-CALC SPC en su lugar. El orden de las operaciones dentro de QC-CALC Real-Time está establecido así intencionalmente y no se puede cambiar, mientras que QC-CALC SPC ofrece una funcionalidad similar con control completo sobre el orden de las operaciones.

QC-CALC Monitor

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

QC-CALC SPC

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

QC-Gage

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

QC-PLC

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

2. Problemas conocidos y soluciones alternativas

Elemento 1

La actualización de QC-PLC falla con un error de URI vacía. (383255)

SOLUCIÓN ALTERNATIVA: Descargue y ejecute la actualización de QC-PLC como administrador.

SPC Office Pro

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

QC-Mobile

1. Problema resuelto en 5.1.15

El siguiente problema se resolvió en 5.1.15.

- Se corrigió el licenciamiento de QC-Mobile para que el licenciamiento, la actualización de códigos de activación y la desactivación ya no devuelvan un error. (383153)

2. Problemas conocidos y soluciones alternativas

Elemento 1

Los valores de Live Tiles se apilan si la configuración de animación de Windows está deshabilitada. (382815)

SOLUCIÓN ALTERNATIVA: En Windows, habilite **Efectos de animación** en **Configuración > Accesibilidad > Efectos visuales** y Live Tiles funcionará según lo esperado.

QC-Collect

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

EDL

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

QC-Alert

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

2. Problemas conocidos y soluciones alternativas

Elemento 1

La actualización de QC-Alert falla con un error. (383278)

SOLUCIÓN ALTERNATIVA: Ejecute el instalador de QC-Alert en lugar de realizar la actualización.

PLS

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.

DCS

1. Problemas resueltos en 5.1.15

Esta versión contiene actualizaciones de mantenimiento importantes.