

Notas de versão do Prolink

9 de julho de 2026

QC-CALC Real-Time	2
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	2
SPC Office Pro	2
QC-Mobile	3
QC-Collect	3
EDL	3
QC-Alert	3
PLS.....	3
DCS	3

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Prioridade invertida dos eventos quando a detecção de tendência está ATIVADA (Patlite Signal Tower). (382825)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: use o acionamento no QC-CALC SPC. A ordem das operações no QC-CALC Real-Time foi definida dessa forma intencionalmente e não pode ser alterada, enquanto o QC-CALC SPC oferece funcionalidade semelhante com controle total sobre a ordem das operações.

QC-CALC Monitor

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

QC-CALC SPC

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

QC-Gage

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

QC-PLC

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

A atualização do QC-PLC falha com um erro de URI vazio. (383255)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: baixe e execute a atualização do QC-PLC como administrador.

SPC Office Pro

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

QC-Mobile

1. Problema resolvido na versão 5.1.15

O problema a seguir foi resolvido na versão 5.1.15.

- A licença do QC-Mobile foi corrigida para que licenciamento, atualização de códigos de ativação e desativação não retornem mais erro. (383153)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Os valores de Live Tiles ficam empilhados se a configuração de animação do Windows estiver desativada. (382815)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: no Windows, habilite **Efeitos de animação** em **Configurações > Acessibilidade > Efeitos visuais** e o Live Tiles funcionará conforme esperado.

QC-Collect

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

EDL

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

QC-Alert

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

A atualização do QC-Alert falha com erro. (383278)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: execute o instalador do QC-Alert em vez de fazer a atualização.

PLS

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.

DCS

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.15

Esta versão contém atualizações de manutenção importantes.